

LA REMISE EN ROUTE SANTOS 55 RI SUITE À UNE LONGUE PÉRIODE D'INACTIVITÉ



LA REMISE EN ROUTE SANTOS 55 RI



Fermez la trémie




Trémie fermée



Appuyez sur l'interrupteur jusqu'à entendre le moulin tourner à vide



Mettez le moulin hors tension (sur 0)



Retirez la trémie et éliminez les grains présents



Nettoyez le support de meule avec un pinceau sec



Aspirez le reste des résidus



Nettoyez la trémie à l'eau chaude

LA REMISE EN ROUTE SANTOS 55 RI



Séchez la trémie avec un torchon propre et sec



Remettez en place la trémie et la remplir (1 kg à la fois)



Ouvrez la trémie



Mettez le moulin sous tension (sur 1)



Lancez 3 doubles cafés au minimum puis les éliminer



Voilà. Votre moulin est prêt pour le service.